

**SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIJFTELIJKE VRAAG BUITEN DE
RAADSZITTINGEN**

2023/097

Indiener : M. Hendrickx

Datum indiening: 18/08/2023

Vraag: Fontein Schuttersvest

Coördinator: Dir. Integraal Stedelijk Beleid (Openbaar domein)

Antwoord college

De bassins van beide fonteinen op de Schuttersvest zijn niet meer waterdicht. Om voldoende water in de bassins te hebben om de fonteinen aan te zetten dienen ze met leidingwater bijgevuld te worden. Dit is kostelijk en niet duurzaam.

Daarnaast is de technische installatie van deze fonteinen ook niet meer in goede staat. De pompinstallatie van één van de fonteinen is stuk en de tweede installatie is zeer regelmatig defect. De afvoerleidingen die onder de straat doorlopen zijn verstopt, wat het leeg laten van de bassins bij eventuele reinigings- en onderhoudswerkzaamheden bemoeilijkt. De kostprijs om deze mankementen te herstellen is aanzienlijk.

In het kader van de definitieve herinrichting van de vesten werkte studiebureau Sweco-Buur begin dit jaar het voorontwerp af, inclusief de zone ter hoogte van beide fonteinen en in april en mei presenteerde het ontwerpteam de plannen. De beide fonteinen maken in het ontwerp plaats voor een groter park. Water krijgt in het nieuwe park een plaats onder de vorm van wadi's.

315 deelnemers deelden hun mening over het Vestenpark. Een meerderheid van de deelnemers is positief over het voorstel voor de inrichting ter hoogte van de Brusselpoort.

Wetende dat de fonteynen zullen verdwijnen in de definitieve herinrichting, werd beslist geen grote investeringen meer te doen in de fonteynen. Doordat de werken iets later zullen starten dan initieel voorzien, zoekt de stad momenteel naar een tijdelijke uitwerking van de bassins in afwachting van de werken.

Mechelen, 29 augustus 2023

Opdracht burgemeester wd.
van 3.1.2022, in toepassing
van artikel 280 decreet lokaal bestuur



Erik Laga
Algemeen directeur



P. Princen
schepen