

Staat van gebouw

Gebouw : Leest

Adres :

ZAAL 1

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Middelmatig	Slecht	
Deuren en timmerwerk		x			
Vensters		x			
Vloerbekleding	x				gebruikssporen
Plinten		x			
Wanden		x			gebruikssporen
Schakelaars		x			
Verlichting	x				
Kasten		x			
Tafels		x			gebruikssporen
Stoelen		x			
Gordijnen		x			

KEUKEN

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Middelmatig	Slecht	
Deuren en timmerwerk		x			
Vloerbekleding	x				
Wanden	x				
stopcontacten	x				
Schakelaars		x			
Verlichting		x			
Wasbaken kranen		x			gebruikssporen

drankkoeling		x			gebruikssporen
Werkblad		x			gebruikssporen
Microgolfoven		x			
Barconstructie		x			gebruikssporen

TOILET vrouw - In verouderde staat maar niets afgebroken

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Middelmatig	Slecht	
Deuren en timmerwerk			x		
Vloerbekleding		x			
Wanden			x		
Spoelbak		x			
Schakelaars					
Verlichting			x		
Venster				x	Dicht gemaakt met tralies
WC pot en WC bril		x			
Dispensers	x				
Spiegels		x			
Vuilbak		x			

TOILET man - In verouderde staat maar niets afgebroken

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Middelmatig	Slecht	
Deuren en timmerwerk			x		
Vloerbekleding		x			
Wanden				x	
Spoelbak		x			
Schakelaars		x			

Verlichting			x		Armatuur ontbreekt
Radiator en leidingen	x				
WC pot en WC bril		x			
Dispensers	x				
Spiegels	x				
Vuilbak		x			

UITRUSTING – INRICHTING - DIVERSEN

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Middelmatig	Slecht	
Materiaal buurtwerking		x			<i>Enkel voor de dorpsconsulent</i>

Andere onderdelen en opmerkingen :

Inhoud van keukenmateriaal staat op de inventaris