

Staat van gebouw

Gebouw : Wijkhuis Mechelen Zuid

Adres : Dijkstraat 41, 2800 Mechelen

ZAAL 1 – Middelgrote zaal

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Middelmatig	Slecht	
Deuren en timmerwerk		x			gebruikssporen
Vensters		x			
Vloerbekleding		x			gebruikssporen
Wanden		x			gebruikssporen en sporen van wateroverlast
Schakelaars		x			
Verlichting		x			
kasten		x			
Tafels		x			gebruikssporen
Stoelen		x			gebruikssporen
Whiteboard	x				
Vestiaire		x			

ZAAL 2 - Vergaderzaal

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Middelmatig	Slecht	
Deuren en timmerwerk		x			
Vensters		x			
Vloerbekleding		x			gebruikssporen
Kapstok	x				
Wanden		x			gebruikssporen
Radiatoren en leidingen	x				

Schakelaars		x			
Verlichting	x				
kasten	x				
Tafels		x			gebruikssporen
Stoelen		x			gebruikssporen
Whiteboard (2)		x			gebruikssporen
plafond			x		sporen van wateroverlast

KEUKEN

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Midde Imatig	Slecht	
Deuren en timmerwerk		x			
Vloerbekleding		x			
Wanden		x			gebruikssporen
Stopcontacten		x			
Schakelaars		x			
Verlichting			x		
Wasbaken kranen		x			gebruikssporen
IJskast		x			gebruikssporen
Rekken en kasten	x				
Radiatoren en leidingen	x				
Vuilnisbak			x		
Microgolfoven		x			

TOILET vrouw en man

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Middelmatig	Slecht	
Deuren en timmerwerk		x			gebruiksporen
Vloerbekleding		x			
Wanden		x			gebruiksporen
Spoelbak		x			
Schakelaars		x			
Verlichting		x			
WC pot en WC bril		x			
Dispensers		x			
Spiegels	x				

UITRUSTING – INRICHTING - DIVERSEN

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Midde lmatig	Slecht	
poort					gemeenschappelijk
trap					gemeenschappelijk

Andere onderdelen en opmerkingen:

Inhoud van keukenmateriaal staat op de inventaris